

## Zenith<sup>R</sup> AAA 操作上のチェックポイント

### 操 作

1. プロキシマルマーカとチェックマークの確認
2. メインボディの展開～メインボディ対側リムまで展開 操作及び位置確認
3. 対側リムへのカニューレシヨン カテの選択 透視角度の調整 ロングシースのサポート
4. カニューレシヨン後のグラフト内での造影
5. 腎動脈の視認方法 メインボディの位置調整
6. ブラックトリガーワイヤーの除去～トップキャップ開放
7. 対側ガイドワイヤーをすすめる
8. 内腸骨動脈の造影と対側レッグの選択
9. 対側レッグのオーバーラップについて
10. 対側レッグの留置
11. ダイレーターチップの引き戻し
12. 同側リムの展開～ホワイトトリガーワイヤーの除去
13. トップキャップのドッキング
14. トップキャップの除去 メインボディシースの先端位置
15. 内腸骨動脈の造影と同側レッグの選択
16. 同側レッグのオーバーラップについて
17. 同側レッグの留置
18. バルーンニング プロキシマルネック、接合部、ディスタル固定部
19. 確認造影
20. 補助デバイスの使用方法